





## Špecifikácia požadovaných opráv zistených nedostatkov na detských ihriskách

## 1. DI Karpatské námestie

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
1.1	 <p>Uvoľnené skrutky na herných prvkoch - 10 ks</p>	  <p>Dotiahnuť skrutky na herných prvkoch - 10 ks</p>

## 2. DI Tbiliská

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
2.1	 <p>Poškodený herný prvok – rebrík</p>	<p>Osadenie a montáž nového herného prvku – rebrík  Dĺžka rebríka: 200 cm  Šírka rebríka: 53 cm  Materiál: priečky rebríka z HDPE plastu</p>

2.2




Chýbajúce skrutky na plastovom obložení okolo pieskoviska – 10 ks




Doplnenie skrutiek na plastovom obložení okolo pieskoviska – 10 ks

### 3. DI Cígel'ská

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
3.1		Doplnenie skrutiek na plastovom obložení okolo pieskoviska - 3 ks
	Chýbajúce skrutky na plastovom obložení okolo pieskoviska - 3 ks	



<p>3.2</p>	 <p>Poškodená sedacia časť hojdačky pre deti do 3 rokov</p>	 <p>Nový sedák – 1 ks</p>
<p>3.3</p>	 <p>Poškodená sedacia časť hojdačky</p>	 <p>Nový sedák – 1 ks</p>

#### 4. DI Gelnická

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
<p>4.1</p>	 <p>Nedostatočne ukotvený herný prvok</p>	<p>Ukotvenie herného prvku – 1 ks</p>

<p>4.2</p>	 <p>Poškodená sedacia časť hojdačky pre deti do 3 rokov – 2 ks</p>	 <p>Nový sedák – 2 ks</p>
<p>4.3</p>	 <p>Chýbajúce skrutky na plastovom obložení okolo pieskoviska – 4 ks</p>	<p>Doplnenie skrutiek na plastovom obložení okolo pieskoviska – 4 ks</p>

### 5. DI Kubačova

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
<p>5.1</p>	 <p>Chýbajúce lano na hernom prvku</p>	 <p>Doplniť chýbajúce lano Dĺžka lana – 1,9 m</p>

5.2





Poškodená trampolína, roztrhnuté ocelové lanko  
 Opis: Trampolína zabudovaná do „zeme“ lemovaná EPDM  
 Rozmer trampolíny (d x š): 1,8 x 1,8 m



Nová pružná časť trampolíny

## 6. DI Kadnárova 10

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
6.1	 <p>Herné prvky s nevyhovujúcimi rozmermi dopadovej plochy – 2 ks</p>	 <p>Odstránenie pôvodných herných prvkov – 2 ks          Nový herný prvok 1 ks - Zariadenie pre deti vo veku 3 - 12 rokov. Herný prvok obsahuje opičiu dráhu a 2 x rebrík          Rozmer preliezky: 89 x 290 x 235 cm          Dopadová plocha: 457 x 658 cm          Výška pádu: 200 cm          Dodávka a polozenie povrchu tlmiaceho náraz pod herným prvkom 5 x 7 m. Gumená dlažba 70 mm hrubá (HIC: 2,18 m). Farba: ČERVENÁ, rozmer: 500 x 500 x 70 mm vrátane kolíkov na spájanie, štrkového podsypu a zemných prác a parkové obrubníky na plochu 5 x 7 m</p>




6.2



Chýbajúce skrutky na plastovom obložení okolo pieskoviska – 4 ks

Doplnenie skrutiek na plastovom obložení okolo pieskoviska – 4 ks

## 7. DI Kadnárová 66

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
7.1	 <p>Poškodená dopadová plocha pod herným prvkom - liaty gumený povrch</p>	<p>Doplnenie dopadovej plochy v mieste jej poškodenia</p>
7.2	 <p>Nevyhovujúci herný prvok</p>	 <p>Odstránenie starého herného prvku. Nový herný prvok so šmykľavou. Nový herný prvok: drevené časti lepené polyuretánom, úplne vodotesné. Drevo chránené proti poveternostným vplyvom dvojitou impregnáciou so špeciálnou</p>

	<p>penetráciou na ochranu dreva. Kovové časti z ocele galvanizovanej a opráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu. UV odolné plasty (HDPE, protišmykové HPL) a plastové krytky, polyamidové doplnky, nerezový plech a HDPE bočnice šmýkačky, nerezová podporná konštrukcia a spojovací materiál.</p> <p>Bezpečnostná plocha: 4,0 m x 6,6 m Doplnenie bezpečnostnej dopadovej plochy - liaty gumený povrch.</p>
--	---

## 8. DI Úžiny

Prvok č.	Súčasný stav	Oprava
8.1	 <p>Poškodený herný prvok</p>	 <p>Osadenie nového herného prvku Výška pádu: 0,3 m Bezpečnostná dopadová plocha: 6,0 m x 4,2 m</p>